




Podłączenie wag etykietujących CAS z interfejsem Ethernet do komputera z zainstalowanym programem firmy GBB Software „Market 2001”.

W celu umożliwienia komunikacji z wagami CAS z poziomu programu „Market 2001” należy zainstalować program CAScale w katalogu **c:\Program Files\CASPL**



Wersja instalacyjna programu CAScale znajduje się na płycie dołączonej do wagi. Można też pobrać go ze strony www.wagiCAS.pl z działu „Do pobrania/Oprogramowanie”.

Konfiguracja wag w programie MARKET 2001 jest dostępna po kliknięciu „Parametry/Parametry/Urządzenia zewnętrzne” na zakładce „Sprawdzarki cen/Wagi etykietujące”, na zakładce „3. Sprawdzarki cen/Wagi etykietujące”. Dostęp do tych ustawień może być ograniczony, będzie on wtedy możliwy dla osób posiadających uprawnienia.



Dla wag **LP1.6** należy zapisać parametry konfiguracyjne wybierając z rozwijanego menu na karcie „Sprawdzarka cen / Waga metkująca:

- Typ: „CAS – Wagi przez TCIP”
- Numer: Kolejny numer urządzenia
- Parametry komunikacyjne: wpisać dane numeru IP, portu, określenie ilości prób wysłania danych oraz typ wag (LP – label printer) i oznaczenie modelu, w postaci jak w przykładzie poniżej:

Numer	Wyłączone	Rodzaj	Typ	Parametry
5	<input checked="" type="checkbox"/>	Sprawdzarka cen/waga metkująca	Elzab - sprawdzarka cen	
6	<input type="checkbox"/>	Sprawdzarka cen/waga metkująca	Elzab - sprawdzarka cen	
7	<input type="checkbox"/>	Sprawdzarka cen/waga metkująca	CAS - wagi przez TCIP (adr)	10.1.1.201.1001.3.LP.LP16
8	<input type="checkbox"/>	Sprawdzarka cen/waga metkująca	CAS - wagi przez TCIP (adr)	10.1.1.202.1001.3.LP.LP16

Rubrykę „Wyłączone” pozostawiamy nie zaznaczoną.

Dla wag **CL5000** należy zapisać parametry konfiguracyjne wybierając z rozwijanego menu na karcie „Sprawdzarka cen / Waga metkująca:

- Typ: „CAS – Wagi przez TCIP”
- Numer: Kolejny numer urządzenia
- Parametry komunikacyjne: wpisać dane numeru IP, portu, określenie ilości prób wysłania danych oraz typ wag (LP – label printer) i oznaczenie modelu, w postaci jak w przykładzie poniżej:

Numer	Wyłączone	Rodzaj	Typ	Parametry
5	<input checked="" type="checkbox"/>	Sprawdzarka cen/waga metkująca	Elzab - sprawdzarka cen	
7	<input type="checkbox"/>	Sprawdzarka cen/waga metkująca	Elzab - sprawdzarka cen	
8	<input type="checkbox"/>	Sprawdzarka cen/waga metkująca	CAS - wagi przez TCIP (adre)	10.1.1.210.20304.3.LP.CL5000
9	<input type="checkbox"/>	Sprawdzarka cen/waga metkująca	CAS - wagi przez TCIP (adre)	10.1.1.211.20304.3.LP.CL5000

Rubrykę „Wyłączone” pozostawiamy nie załączoną.

Ważne:

Przed pierwszym wysłaniem danych do wskazane jest zaznaczanie wszystkich pozostałych urządzeń w sklepie jakie są skonfigurowane na zakładkach, jako wyłączonych, co zabezpieczy przed niepotrzebnym i czasochłonnym wysłaniem całej bazy danych do tych urządzeń. Po wysłaniu bazy do wag urządzenia te należy ponownie włączyć.